

# Teknisk notat



Til: Oslo Havn KF  
v/: Jarle Berger  
Kopi:  
Fra: NGI  
Dato: 22. september 2010  
Dokumentnr.: 20051785-00-522-TN  
Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering  
Utarbeidet av: Jessica Hansson  
Prosjektleder: Arne Pettersen  
Kontrollert av: Arne Pettersen

Hovedkontor:  
Pb. 3930 Ullevål Stadion  
0806 Oslo

Avd Trondheim:  
Pb. 1230 Pirsenteret  
7462 Trondheim

T 22 02 30 00  
F 22 23 04 48

Kontonr 5096 05 01281  
Org. nr 958 254 318 MVA

[ngi@ngi.no](mailto:ngi@ngi.no)  
[www.ngi.no](http://www.ngi.no)

---

## Produksjonskontroll dekkmasser 16.september 2010

### 1 Bakgrunn

NGI gjennomfører på oppdrag fra Oslo Havn KF produksjonskontroll av dekkmassene som skal bli lagt ut ved dypvannsdeponiet i Oslofjorden. En kjemisk karakterisering utføres i henhold til 1. trinn i SFT tildekkingsveileder TA-2143/2005. NGI gjennomfører kontrollen ved ukentlige stikkprøver.

### 2 Materialet

Dekkmassene kommer fra Åsland pukkverk og består av knust grunnfjells-gneis. En basiskarakterisering av masser for tildekking av sjøbunn og bruk ved deponiet ved Malmøykalven er gjort av Multiconsult, rapportnr. 117917-3.

### 3 Produksjonskontroll

Den kjemiske karakteriseringen utføres ved å ta stikkprøve av dekkmassene som kommer med lastebiler til Oslo havn. Dette utføres en gang i uken fram til arbeidene er ferdigstillet. Informasjon om denne ukens kontroll er gitt i tabell 1.

Tabell 1 Opplysninger om produksjonskontroll 16. september 2010

Tidspunkt for kontroll	Sjåfør/ bedrift	Regnr.	Tilhengernr.	Vær og temperatur
2010.09.16 kl 12:15	Per Hermanfeter / Hæhre	KT 75452	LP 2286	Sol og fint vær ca 12 °C

## 4 Laboratorieforsøk og analyser

### 4.1 Kjemisk totalinnhold

Det er utført analyse av totalinnhold av tungmetaller, PAH og TOC. Før kjemisk analyse ble materiale > 4 mm frasiktet. Resultatene er presentert i kap. 5.1. Original analyserapport finnes i vedlegg A. Analysene er utført akkreditert hos ALS Laboratory Group.

## 5 Resultater

### 5.1 Faststoffanalyse

I tabell 2 er resultatene av faststoffanalysene av dekkmasser presentert med akseptverdier for totalinnhold av forbindelser i tildekkingsmaterialet.

Tabell 2 Totalinnhold (mg/kg ts) av analyserte elementer i dekkmasser

Elementer	dekkmasser	Akseptverdier*
Tørrstoff	94,0 %	-
TOC	0,184 %	0,5 %
Arsen (As)	0,709	20
Bly (Pb)	6,46	60
Kadmium (Cd)	0,0602	1
Kopper (Cu)	9,77	100
Krom (Cr)	17,1	70
Kvikksølv (Hg)	<0,04	0,6
Nikkel (Ni)	13,0	50
Sink (Zn)	46,5	150
Sum PAH 16	0,021	2
Benzo(a)pyren	<0,010	0,05

\*Grense for totalinnhold av forbindelser i tildekkingsmaterialet i henhold til SFT Tildekkingsveileder (TA-2143/2005), side 13

## **6 Vurdering og konklusjon**

I denne kjemiske karakterisering viser resultatene fra elementanalysen av dekkmasser (fast stoff) at de ligger under akseptverdiene for totalinnhold av forbindelser i tildekkingsmaterialet. Massene er derfor godkjent for tildekking.

## **7 Referanser**

SFT (2005)

Veiledende testprogram for masser til bruk for tildekking av forurensete sedimenter (TA-2143/2005).

Multiconsult (2008)

Karakterisering av masser for tildekking av sjøbunn – Undersøkelser av egnethet for tildekkingsmasser brukes ved Malmøykalven (rapportnr. 117917-3).



Dokumentnr.: 20051785-00-522-TN  
Dato: 2010-09-22  
Side: A1

## Vedlegg A - Analyserapport

# Rapport

**N1007859**

Side 1 (3)

2C99JGY04PO



Prosjekt **Oslo havn KF - Overåking**  
 Bestnr **20051785**  
 Registrert **2010-09-17**  
 Utstedt **2010-09-27**

**NGI**  
**Arne Pettersen**  
**Miljøgeologi**  
**Box 3930 Ullevål Stadion**  
**0806 Oslo**  
**Norge**

## Analyse av faststoff

Deres prøvenavn	<b>Dekkmasser 16/9 1 jord</b>					
Labnummer	N00118692					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
<b>Tørrstoff (E)</b>	<b>94.5</b>	4.72	%	1	1	MOSA
<b>Naftalen</b>	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Acenaftylene</b>	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Acenaften</b>	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Fluoren</b>	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Fenantren</b>	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Antracene</b>	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Fluoranten</b>	<b>0.011</b>	0.003	mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Pyren</b>	<b>0.010</b>	0.003	mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Benso(a)antracene^</b>	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Krysen^</b>	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Benso(b)fluoranten^</b>	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Benso(k)fluoranten^</b>	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Benso(a)pyren^</b>	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Dibenso(ah)antracene^</b>	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Benso(ghi)perylene</b>	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Indeno(123cd)pyren^</b>	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Sum PAH-16</b>	<b>0.021</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Sum PAH carcinogene^</b>	<b>n.d</b>		mg/kg TS	1	1	MOSA
<b>Tørrstoff (L)</b>	<b>94.0</b>		%	2	V	MOBE
<b>As</b>	<b>0.709</b>	0.273	mg/kg TS	2	H	MOBE
<b>Cd</b>	<b>0.0602</b>	0.0228	mg/kg TS	2	H	MOBE
<b>Co</b>	<b>5.84</b>	1.37	mg/kg TS	2	H	MOBE
<b>Cr</b>	<b>17.1</b>	4.6	mg/kg TS	2	H	MOBE
<b>Cu</b>	<b>9.77</b>	2.30	mg/kg TS	2	H	MOBE
<b>Hg</b>	<b>&lt;0.04</b>		mg/kg TS	2	H	MOBE
<b>Ni</b>	<b>13.0</b>	3.1	mg/kg TS	2	H	MOBE
<b>Pb</b>	<b>6.46</b>	1.89	mg/kg TS	2	H	MOBE
<b>V</b>	<b>25.0</b>	7.8	mg/kg TS	2	H	MOBE
<b>Zn</b>	<b>46.5</b>	11.3	mg/kg TS	2	H	MOBE
<b>TOC</b>	<b>0.184</b>		% TS	3	1	MOSA

# Rapport

## N1007859

Side 2 (3)

2C99JGY04PO



\* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

Metodespesifikasjon	
1	Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16.  Metode: CSN EN ISO 6468 Ekstraksjon: Heksan Deteksjon og kvantifisering: GC-MS Kvantifikasjonsgrenser: 0,01-0,1 mg/kg TS
2	Analyse av tungmetaller (M-2)  Metode: EPA metoder (modifisert) 200.7 og 200.8 (ICP-SFMS) Forbehandling: Sikting 2 mm for jordprøver. Tørrstoffbestemmelsen er utført ved 105°C i henhold til svensk standard SS 028113. Prøven er tørket ved 50°C og metallinnholdet er TS-korrigert. Oppslutning: Jord: 5 ml kons. HNO <sub>3</sub> og 0,5 ml H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> i mikrobølgeovn. Sediment/slam: HNO <sub>3</sub> /vann (1:1) i mikrobølgeovn.
3	Bestemmelse av TOC ved kolorimetrisk bestemmelse (Ceska Lipa)  Metode: ISO 10694, EN 13137/A Deteksjon og kvantifisering: Coulometrisk Kvantifikasjonsgrenser: 0,01 %TS evt 100 mg/kg  Note: Coulometrisk bestemmelse er en elektrolyse der forbindelser blir oksidert til en kjent sammensetning. Mengden av elektroner som trengs for å fullføre elektrolysen, blir målt.

Godkjenner	
MOBE	Monica Bendiksen, Kjemiker
MOSA	Morten Sandell, Kjemiker

Underleverandør <sup>1</sup>	
H	ICP-SFMS  Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 1087
V	Våtkemi
1	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekia Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr. 1163.

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensintervall på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside [www.alsglobal.no](http://www.alsglobal.no)

<sup>1</sup> Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).

# Rapport

**N1007859**

Side 3 (3)

2C99JGY04PO



Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

# Kontroll- og referanseside/ Review and reference page



<b>Dokumentinformasjon/Document information</b>					
<b>Dokumenttittel/Document title</b> Oslo Havn KF – Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Produksjonskontroll dekkmasser 16.september 2010				<b>Dokument nr/Document No.</b> 20051785-00-522-TN	
<b>Dokumenttype/Type of document</b>		<b>Distribusjon/Distribution</b>		<b>Dato/Date</b> 2009-09-22	
<input type="checkbox"/> Rapport/Report		<input type="checkbox"/> Fri/Unlimited		<b>Rev.nr./Rev.No.</b> 0	
<input checked="" type="checkbox"/> Teknisk notat/Technical Note		<input checked="" type="checkbox"/> Begrenset/Limited			
		<input type="checkbox"/> Ingen/None			
<b>Oppdragsgiver/Client</b> Oslo Havn KF					
<b>Emneord/Keywords</b> Dredging, environmental geotechnology, harbour, sea bed, sea water					
<b>Stedfesting/Geographical information</b>					
<b>Land, fylke/Country, County</b> Oslo				<b>Havområde/Offshore area</b>	
<b>Kommune/Municipality</b> Oslo				<b>Feltnavn/Field name</b>	
<b>Sted/Location</b> Malmøykalven				<b>Sted/Location</b>	
<b>Kartblad/Map</b> 1914 IV				<b>Felt, blokknr./Field, Block No.</b>	
<b>UTM-koordinater/UTM-coordinates</b> 32VNM375970					
<b>Dokumentkontroll/Document control</b>					
<b>Kvalitetssikring i henhold til/Quality assurance according to NS-EN ISO9001</b>					
<b>Rev./Rev.</b>	<b>Revisjonsgrunnlag/Reason for revision</b>	<b>Egen-kontroll/ Self review av/by:</b>	<b>Sidemanns-kontroll/ Colleague review av/by:</b>	<b>Uavhengig kontroll/ Independent review av/by:</b>	<b>Tverrfaglig kontroll/ Inter-disciplinary review av/by:</b>
0	Originaldokument	JHa	AP		
<b>Dokument godkjent for utsendelse/ Document approved for release</b>		<b>Dato/Date</b>		<b>Sign. Prosjektleder/Project Manager</b>  Arne Pettersen	



NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen geofagene. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet, og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg.

Vi arbeider i følgende markeder: olje, gass og energi, bygg, anlegg og samferdsel, naturskade og miljøteknologi. NGI er en privat stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas, USA.

NGI ble utnevnt til "Senter for fremragende forskning" (SFF) i 2002 og leder "International Centre for Geohazards" (ICG).

[www.ngi.no](http://www.ngi.no)

NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre for research and consulting in the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment.

NGI works within the oil, gas and energy, building and construction, transportation, natural hazards and environment sectors. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim and daughter company in Houston, Texas, USA.

NGI was awarded Centre of Excellence status in 2002 and leads the International Centre for Geohazards (ICG).

[www.ngi.no](http://www.ngi.no)

Ved elektronisk overføring kan ikke konfidensialiteten eller autentisiteten av dette dokumentet garanteres. Adressaten bør vurdere denne risikoen og ta fullt ansvar for bruk av dette dokumentet.

Dokumentet skal ikke benyttes i utdrag eller til andre formål enn det dokumentet omhandler. Dokumentet må ikke reproduseres eller leveres til tredjemand uten eiers samtykke. Dokumentet må ikke endres uten samtykke fra NGI.

Neither the confidentiality nor the integrity of this document can be guaranteed following electronic transmission. The addressee should consider this risk and take full responsibility for use of this document.

This document shall not be used in parts, or for other purposes than the document was prepared for. The document shall not be copied, in parts or in whole, or be given to a third party without the owner's consent. No changes to the document shall be made without consent from NGI.



Hovedkontor/Main office:  
PO Box 3930 Ullevål Stadion  
NO-0806 Oslo  
Norway

Besøksadresse/Street address:  
Sognsveien 72, NO-0855 Oslo

Avd Trondheim/Trondheim office:  
PO Box 1230 Pirsenteret  
NO-7462 Trondheim  
Norway

Besøksadresse/Street address:  
Pirsenteret, Havnegata 9, NO-7010 Trondheim

T: (+47) 22 02 30 00  
F: (+47) 22 23 04 48

[ngi@ngi.no](mailto:ngi@ngi.no)  
[www.ngi.no](http://www.ngi.no)

Kontonr 5096 05 01281/IBAN NO26 5096 0501 281  
Org. nr./Company No.: 958 254 318 MVA

BSI EN ISO 9001  
Sertifisert av/Certified by BSI, Reg. No. FS 32989